


BT ミニフォン2 アップデート説明書

対象のお客様：BT ミニフォン本体からの着信音が鳴らない場合


必要なもの BT ミニフォン2（バッテリーを入れた状態）

マイクロ USB ケーブル （データ通信可能なものをご用意ください）


1. ZIP ファイルをご解凍いただき、そのフォルダー内のドライバーフォルダーをダブルクリック




2. そのフォルダー内にある PL-2303~~のプログラムを起動してドライバーをインストールして下さい




3. アップデートプログラムフォルダー内の MultiPortFlashDownloadProject.exe をダブルクリックして起動




4. プログラムが起動出来たら、画面左上の file をクリック




5. Open DA file を選択後、この MTK_AllInOne_DA.bin を選択して開く




次に imagefolder をクリック




解凍したフォルダー内のデータというフォルダーを選択



その後 start ボタンを押したのちに、ミニフォンの数字の9を押し続けながら、データ一転送可能なマイクロ USB ケーブルを差すと5秒ぐらいしたら更新が始まります。





最後に画面がこの状態になれば完成です。ケーブルを抜いてミニフォンの電源をいれてください

